

Stundenplan: Rezertifizierung Farbeindringprüfung Stufe 1+2 (PT1+2)

	Rezertifizierung – PT 1+2		
	Tag 1	Tag 2	Tag 3
1. UE 07:30 - 08:15	Objektkunde und Bewertung von Gussstücke nach DIN EN 1371-1	Erstellung und Anwendung von Prüfanweisungen nach DIN EN ISO 3452-1 DIN EN 1371-1+2 DIN EN 10228-2 AD 2000	Prüfung QVT 1+2 nach gesondertem Plan durch TÜV NORD
2. UE 08:15 - 09:00	Objektkunde und Bewertung von Gussstücke nach DIN EN 1371-2		
3. UE 09:15- 10:00	Objektkunde und Bewertung von Schmiedestücken DIN EN 10228-2		
4. UE 10:00 – 10:45	Objektkunde und Bewertung von Schweißnähten DIN EN ISO 23277		
5. UE 10:45 - 11:30	Objektkunde und Bewertung von Schweißnähten AD 2000		
11:30 - 12:15	Mittagspause		
6. UE 12:15 - 13:00	<i>Prüfen von Schweißnähten und Anwendung der Bewertungsnormen</i>	<i>Prüfung von Gussstücken</i>	
7. UE 13:00 - 13:45		<i>Prüfung von Schmiedestücken und Schrauben</i>	
8. UE 13:45 - 14:30	<i>Prüfen von Guss- und Schmiedeteilen und Anwendung der Bewertungsnormen</i>	<i>Prüfung von Stumpfnähten</i>	
9. UE 14:30 - 15:15		<i>Prüfung von Kehlnähten</i>	
10. UE 15:15 - 16:00		Gesamtwiederholung / Prüfungsvorbereitung	

!!! Die zeitliche Abfolge der Themen kann bei den verschiedenen Schulungsstätten und / oder aufgrund unterschiedlicher Dozenten von dem abgebildeten Stundenplan abweichen !
Am Montag verschieben sich die Unterrichtszeiten wegen des späteren Beginns um jeweils 30min nach hinten UE = Unterrichtseinheiten (45 min) Schrift gerade = Theorie Schrift kursiv = Praxis